

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.5667 y=0.4212/u'=0.3275 v'=0.5477

CCT=1755K(Duv=0.0048) Dominant WL:Ld =590.0nm WL:Lc = --nm Purity=96.6%

Ratio:R=31.3% G=68.6% B=0.1% Peak WL:Lp=594.5nm FWHM=81.2nm

Render Index:Ra=38.5 AvgR=32.8 TM30:Rf=51 Rg=58 Lav=606.7nm

R1 =28	R2 =66	R3 =80	R4 =10	R5 =20	R6 =49	R7 =55	
R8 =0	R9 =0	R10=37	R11=0	R12=4	R13=31	R14=88	R15=24

Photo Parameters:

Flux = 1272 lm Eff. : 133.30 lm/W Fe = 3.634 W


Electrical parameters:


V = 23.998 V I = 0.3977 A P = 9.544 W PF = 1.000


Status: Integral T = 89 ms Ip = 51601 (79%)


Model:2835 1800K 176D 24V 10W	Number:260025A-3
Tester:	Date:2026-08-20 21:34:40
Temperature:29.9Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:	Remarks:1M 10MM 1800K RA80


TM30














Model:2835 1800K 176D 24V 10W
Tester:
Temperature:29.9Deg
Manufacturer:

Number:260025A-3
Date:2026-08-20 21:34:40
Humidity:65.0%
Remarks:1M 10MM 1800K RA80